Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 3 "ЗВЕЗДОЧКА"Г.ЕРШОВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=г. Москва, ИНН=007710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=Москва, C=RU, O=Федеральное казначейство, CN=Федеральное казначейство
Причина: Я утвердил этот документ
Местонахождение: г.Ершов ул. Сенная д.1а
Дата: 18 Сентябрь 2021 г. 21:34:19

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №3 «Звездочка»
г. Ершова Саратовской области»

Акт № 1

от 21.06.2021 г.

На испытание спортивного и игрового оборудования на участке МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка» г. Ершова Саратовской области», корпус 1.
Мы, нижеподписавшаяся комиссия, назначенная приказом от 21.06.2021 г. №60/1
Комиссия в составе: Астафьева И.П. – заведующий хозяйством
Кожанова В.П. – специалист по охране труда
Глазева А.Г. – воспитатель
Кривенко В.Н. - воспитатель
провели осмотр оборудования игровой территории и физкультурной площадки МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка», с целью определения безопасности спортивного и игрового оборудования. Имеется место для подвижных игр, место для занятий гимнастикой, установлены стационарные стойки с щитами для баскетбола, покрытие из утрамбованного грунта.
Результаты проверки показали: игровая территория МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка» корпус 1 включает групповые площадки индивидуальные для каждой группы.

На спортивной площадке				
№	**Наименование оборудования**	**Максимальная нагрузка**	**Нагрузка при испытании**	**Выводы**
1	Гимнастическая стенка	10 х 25= 250	260	Прочно закреплена
2	Дугообразная лесенка	3 х 25= 75	85	Прочно закреплена
3	Щиты для баскетбола			Прочно закреплены
Участок подготовительной группы				
1	Карусели	1 х 25= 25	25	Произвести замену крепления
2	Качели	1х35=35	35	Прочно закреплена
3	Горка-качели	5 х 25= 125	135	Исправны, прочно закреплена
Участок старшей группы				
1	Карусели	6 х 25= 150	160	Прочно закреплены
2	Горка деревянная	5 х 25= 125		Не соответствует требованиям
3	Лесенка	4 х 25= 100	110	Прочно закреплена
4	Качели	1х35=35	35	Прочно закреплена
	Участок средней группы			
1	Карусели	6 х 25= 150	160	Прочно закреплены
2	Лесенка «Петушок»	5 х 25= 125	135	Прочно закреплена
3	Горка деревянная	5 х 25= 125		Не соответствует требованиям
4	Лесенка	4 х 25= 100	110	Прочно закреплена
Участок младшей группы				
1	Лесенка «Пирамидка»	5 х 25 = 125	135	Прочно закреплена

2	Качели	1 х 25 = 25	35	Прочно закреплена
3	Ракета	2 х 25 = 50	60	Прочно закреплена
4	Карусель	10 х 25 = 250	260	Прочно закреплена
Участок I младшей группы				
1	Лесенка «Пирамидка»	5 х 25 = 125	135	Прочно закреплена
2	Качели	1 х 25 = 25	26	Прочно закреплены

На территории участка имеются песочницы, необходим частичный ремонт, необходим демонтаж старых горок. Территория участка ограждается забором, имеет наружное электрическое освещение.

Заключение: Спортивное и игровое оборудование на участке соответствует требованиям безопасности, находится в удовлетворительном состоянии и допускается к использованию по назначению.

Рекомендовано:

Заведующему хозяйством организовать демонтаж старого оборудования, произвести ремонт песочниц.

Члены комиссии: И.П. Астафьева
В.П. Кожанова
А.Г. Глазева

«Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №3 «Звездочка»
г. Ершова Саратовской области»

Акт № 1/1

от 21.06.2021 г.

На испытание спортивного и игрового оборудования на участке МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка» г. Ершова Саратовской области», корпус 2.
Мы, нижеподписавшаяся комиссия, назначенная приказом от 21.06.2021 г. №60/1
Комиссия в составе: Астафьева И.П. – заведующий хозяйством
Кожанова В.П. – специалист по охране труда
Глазева А.Г. – воспитатель
Кривенко В.Н. - воспитатель
провели осмотр оборудования игровой территории МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка», с целью определения безопасности спортивного и игрового оборудования. Имеется место для подвижных игр, место для занятий гимнастикой.
Результаты проверки показали: игровая территория МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3 «Звездочка» корпус 2 включает групповые площадки индивидуальные для каждой группы.

Перечень оборудования

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
Участок младшей группы					
1	Карусель	исправно	-	-	-
2	Горка	исправно	-	-	-
3	Качалка на пружинке	исправно	-	-	-
4	Беседка	исправно	-	-	-
5	Песочница	исправно	-	-	-
Участок старшей группы					
1	Лаз шведская стенка	исправно	-	-	-
2	Оборудование для бросания в цель	исправно	-	-	-
3	Качели	исправно	-	-	-
4	Карусель	исправно	-	-	-
5	Скамейка	исправно	-	-	-
6	Беседка	исправно	-	-	-
7	Качалка – балансир	исправно	-	-	-
8.	Песочница	исправно	-	-	-

Оборудование, изготовленное из метала и пластика подлежит испытанию под нагрузкой 120 кг, раскачиванию и визуальному осмотру.

Заключение: Спортивное и игровое оборудование на участке соответствует требованиям безопасности, находится в удовлетворительном состоянии и допускается к использованию по назначению.

Члены комиссии: И.П. Астафьева
В.П. Кожанова
А.Г. Глазева